

Таблица В.1 – Размеры и масса термометров ТСП-ОМ

Тип и типоразмер	Обозначение	Размеры, мм		Масса, г, не более
		L	L1 max	
ТСП-ОМ-1000	ЮВМА.405211.051	1000	1300	75
ТСП-ОМ-1250	-01	1250	1550	80
ТСП-ОМ-1500	-02	1500	1800	80
ТСП-ОМ-2000	-03	2000	2300	85
ТСП-ОМ-2500	-04	2500	2800	95
ТСП-ОМ-3000	-05	3000	3300	100
ТСП-ОМ-4000	-06	4000	4300	110
ТСП-ОМ-5000	-07	5000	5300	125
ТСП-ОМ-6000	-08	6000	6300	135
ТСП-ОМ-7000	-09	7000	7300	145
ТСП-ОМ-8000	-10	8000	8300	160